

# Wie asbest vermoedt, informeert zich goed

**Asbest is een isolerend, brandwerend en slijtvast mineraal dat werd verwerkt in bouwmaterialen. Tot 1993 werden asbesthoudende bouwmaterialen in woningen zeer veel toegepast. Misschien vraagt u zich ook wel eens af of er asbest in úw woning aanwezig is? En zo ja, moet u het dan verwijderen? En hoe doet u dat?**

## Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. Als deze vezels vrijkomen door zagen, boren, schuren of slopen kunnen ze ingeademd worden. Deze losgekomen asbestvezels kunnen verschillende vormen van kanker veroorzaken. Of u ziek wordt van de vezels hangt af van hoe lang en hoe vaak u aan de vezels bent blootgesteld. Als u eenmalig bent blootgesteld is het risico op asbestgerelateerde ziekte erg klein.

## Waar zit asbest in mijn woning?

Als uw woning is gebouwd vóór 1993 is het mogelijk dat er asbesthoudende materialen in zijn gebruikt. Bijvoorbeeld in ventilatiekanalen, gevelplaten, daken van schuren en garages, maar ook in sommige soorten vinyltegels en vinylzeil dat vóór 1993 is geproduceerd.

## Verdacht materiaal

### Vloerzeil/tegels

Gaat u verhuizen en moet de vloer eruit? Graag komen wij bij u langs om de situatie te bekijken. Twijfelen wij zelf of het gaat om asbesthoudend materiaal dan laten wij door

een asbestverwerkingsbedrijf een asbest-analyse uitvoeren. Blijkt dat het materiaal asbest bevat? Wij zorgen voor een passende oplossing en laten het zeil bijvoorbeeld op onze kosten verwijderen. Aanwezig zeil wordt alleen bij een huuropzegging door ons weggehaald.

### Zelf aangebracht

Hebt u het asbesthoudende materiaal zelf aangebracht, bijvoorbeeld op het dak van een zelf geplaatst schuurtje? Dan moet u het materiaal zelf verwijderen. Wilt u weten hoe u dit het beste aanpakt? Uw gemeente geeft u hierover graag meer informatie en kan u zeker helpen.

### Overig

Is er ander verdacht materiaal aanwezig en u wilt weten of u dit mag bewerken of u maakt zich zorgen over de aanwezigheid van dit materiaal, neemt u dan altijd contact met ons op.

## Geen paniek

Asbest is pas schadelijk wanneer het wordt beschadigd. Ligt in uw woning een oude, onbeschadigde zeilvloer, dan loopt u geen gevaar. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld ventilatiekokers of gevelpanelen: pas wanneer u gaat schuren of boren komen de schadelijke vezels vrij.

## Vragen over asbest?

Hebt u vragen over de mogelijke aanwezigheid van asbest in uw woning? Neemt u

dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Meer informatie vindt u ook op: [www.rijksoverheid.nl/asbest](http://www.rijksoverheid.nl/asbest).

## Goed om te weten

1. Is uw woning gebouwd vóór 1993 en verlaat u de woning of gaat u klussen? Neemt u dan contact met ons op. Wij zoeken voor u uit of uw woning asbesthoudende materialen bevat.
2. Verwijder geen vloerbedekking waar mogelijk asbest in zit.
3. Schuur, breek, zaag of boor nooit een gat in asbesthoudende materialen. Dit zorgt voor het vrijkomen van asbestvezels die op hun beurt weer door u of anderen ingeademd kunnen worden.
4. Onbeschadigd asbest is ongevaarlijk.
5. Asbestvezels zijn met het blote oog niet te zien en kunnen alleen worden aangetoond door microscopisch onderzoek, ga dan ook niet af op het oordeel van 'deskundigen' in uw omgeving.
6. Gebruik nooit de hogedrukspuit om bijvoorbeeld een golfplattendak schoon te maken, zo kunnen asbestvezels vrijkomen.
7. Bij twijfel, neem altijd contact met ons op. Wij helpen u graag verder.